

APC Preventive Maintenance Visit 5X8 Technischer Support Inspektion 1 Vorfall Vor-Ort 8x5 für P/N: ISB10-100K5C3 ISB10-100K6C3 SLB10K80HXR1 SLB80KH1 SLC10K80H1-FB SLR10K80H1-FB



Artikelnummer 999826728

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Präventiv-Wartungsbesuch beinhaltet eine Sichtprüfung des Produkts sowie die Inspektion der Elektronik. Durch diesen Service kann sichergestellt werden, dass das System alle technischen und umgebungsbedingten Spezifikationen erfüllt. Vorteile für den Kunden: Maximierung der Betriebszeit durch Präventive-Wartung; Sicherheit, dass das System gemäß den Spezifikationen arbeitet; Schutz vor ungeplantem Ausfall von wichtigen Systemen; Optimierung der Lebensdauer des USV-Systems. Dieser Service bezieht sich auf Silcon Externe Batterie Type 1 400/480V.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ Technischer Support

Weitere Bilder

