

Lexmark 220 / 240 V Wartung der Druckerfixiereinheit LRP für M5155 M5163 M5170

Artikelnummer	991087586
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Das Fixierer-Wartungskit enthält die Fixierstation, 3 Einzugsrollen, eine Übertragungsrolle und 3 Trennrollen. Sie finden die Ersatzteilnummer als zweistelligen Typencode an der Fixierstation, in den Geräteinformationen, die Sie über Embedded Web Server aufrufen, oder auf der Menüseite.

- **Austauschen von Fixierer-Wartungskits**

Mehrere Warnmeldungen weisen darauf hin, dass das Ende der Lebensdauer der Fixierstation fast erreicht und ein Wartungskit erforderlich ist, beispielsweise die Fehlercodes 80.0x, 80.1x und 80.2x. Bei Ausgabe von Fehlercode 80.3x hat die Fixierstation ihre Nennlebensdauer erreicht und der Drucker setzt den Druckvorgang erst nach der Installation eines Wartungskits fort. Sie müssen das für die im Drucker installierte Fixierstation geeignete Fixierer-Wartungskit installieren.

- **Lexmark Rückgabeprogramm**

Lexmark Rückgabe-Fixierstationen sind patentierte Geräte, die zu einem Sonderpreis verkauft werden und der Bedingung unterliegen, dass diese nur einmal verwendet werden dürfen. Der Kunde verpflichtet sich, die Fixierstation nach ihrer erstmaligen Verwendung zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzugeben. Die Rückgabe-Fixierstationen können nach Erreichen der (durch Lexmark vorgegebenen) jeweiligen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden.

Produkteigenschaften

Verbrauchsmaterial-Unterkategorie	Wartungskomponenten
Zubehörkategorie	Druckerconsumables
Klasse der Drucker-Verbrauchsmaterialien	Verbrauchsmaterialien und Kits
Maximales Druckvolumen	200000 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp	Wartung der Druckerfixiereinheit
Verbrauchsmaterial - Drucktechnologie	Laser

Weitere Bilder

