


# Electronic HP Care Pack Maintenance Kit Replacement Service - Serviceerweiterung - Austausch (für Drucker mit 220V-Fixierer) - 1 Vorfall - Vor-Ort - 9x5 - für LaserJet Enterprise MFP 8601dn; LaserJet Enterprise Flow mfp 8601z, MFP 8601z+



<b>Artikelnummer</b>	900024996
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

Mit einer ordnungsgemäßen Wartung Ihres HP Druckers im Rahmen des HP Wartungskit-Austauschservice erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Geräts und erhalten die Druckqualität, die Sie von HP erwarten. Zudem können Sie sich darauf verlassen, dass die Komponenten Ihres Wartungskit ordnungsgemäß durch Originalteile von HP ersetzt werden.

## Produkteigenschaften

**Service und Support - Typ** Serviceerweiterung

## Weitere Bilder

