

Epson CP Maintenance 36M. RTB FF-680W

Artikelnummer	999967779
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

The logo for CoverPlus, featuring the word "Cover" in blue and "Plus" in green, with a green checkmark integrated into the letter 'v' of "Cover".

Produktbeschreibung

Der „CoverPlus Maintenance Return to Base-Service“ wird angeboten, um die Funktionalität und Betriebsbereitschaft Ihrer Epson Produkte zu gewährleisten. Wenn bei Ihrem Produkt ein Fehler auftritt, senden Sie es bitte zu einem autorisierten Epson Service-Center. Die angestrebte Reparaturzeit beträgt 5 Tage ab dem Tag, an dem das Gerät im Reparatur-Center eingeht. Dieser Service umfasst alle Teile, mit Ausnahme von Verbrauchsteilen/Optionen (z. B. Zuführungsrollen und Wartungstanks), die vom Endbenutzer erworben und eingebaut werden können. Das CoverPlus-Wartungspaket bietet außerdem die Möglichkeit, während der Vertragslaufzeit einen Funktionsscheck virtuell (per Fernzugriff) oder telefonisch durchzuführen. Um einen Funktionsscheck zu buchen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Epson Helpdesk.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ Serviceerweiterung

Weitere Bilder

